

FICHE TECHNIQUE CIRE DE DEMOULAGE PST4

DESCRIPTION :

A base de cires à haut point d'ébullition et d'hydrocarbures aliphatiques, sèche rapidement. Spécialement pour les moules et les modèles en époxy et en polyuréthane. Le PST-4 doit être appliqué sur des surfaces qui ont été prétraitées avec un nitro-scellant et un agent de démoulage PVA (qui facilite le démoulage). La couche de PVA n'est pas nécessaire sur les substrats non absorbants tels que le métal, le verre, la céramique, la résine. Vérifiez toujours la compatibilité du produit avec le support. Brossez 2-3 couches de PST-4, attendez 2-3 minutes après chaque couche pour laisser sécher. La couche peut être polie avec un chiffon doux. Une couche transparente est obtenue en polissant avant que la couche ne soit sèche.

Le produit est inflammable.

Attention : toujours bien mélanger le produit avant utilisation pour homogénéiser les cires et les solvants.

Caractéristiques typiques des produits

Couleur :	laiteux
Mélangeable avec :	-
Sécher après :	1 min
Surface :	opaque, non polissable